

Sites : CARRIERE D'ETAVAux

Schéma :



Localisation : Habitation Montigny

Date du tir	Heure	Mesures	Charge unitaire	Distance	Vitesse pondérée			Vitesse Supérieure	Surpression	Observations
		Sous-mesures Réf	Charge unitaire (kg)	Distance (m)	Transversale (mm/s)	Verticale (mm/s)	Longitudinale (mm/s)	Vitesse Supérieure (mm/s)	Surpression (dB)	Observations
12/01/2018	1400	2018-CE-301	70.0	406	0.535	0.654	0.873	0.873	118.50	RAS
02/02/2018	14:00	2018-CE-402	70.0	376	0.871	0.660	0.968	0.968	114.80	RAS
16/02/2018	14:00	2018-CE-303	70.0	455	0.411	0.461	0.595	0.595	127.50	RAS
16/03/2018	14:02	2018-CE-504	70.0	322	2.584	1.514	2.540	2.584	116.90	RAS
30/03/2018	14:15	2018-CE-305	70.0	465	0.599	0.403	0.481	0.599	126.80	RAS
13/04/2018	14:00	2018-CE-506	70.0	340	0.675	1.002	1.587	1.587	114.50	RAS
27/04/2018	14:00	2018-CE-407	70.0	382	0.833	0.928	1.289	1.289	122.80	RAS
18/05/2018	14:04	2018-CE-308	70.0	463	0.308	0.293	0.507	0.507	120.20	RAS
01/06/2018	14:00	2018-CE-409	70.0	407	0.758	0.611	1.085	1.085	120.50	RAS
22/06/2018	14:00	2018-CE-410	70.0	392	0.605	0.614	0.753	0.753	118.60	RAS
29/06/2018	14:00	2018-CE-511	70.0	352	0.847	0.789	2.172	2.172	113.30	RAS
24/08/2018	14:00	2018-CE-312	70.0	483	0.465	0.388	0.448	0.465	121.40	RAS
31/08/2018	14:02	2018-CE-413	70.0	398	0.625	0.545	0.912	0.912	113.30	RAS
07/09/2018	14:00	2018-CE-314	50.0	477				0.000		Pas de déclenchement. Mesure <0.3 mm/s



Groupe Carrières de Mouen

## CARRIERES D'ETAVAux

101, rue du Général Leclerc - 14790 Verson

Tel : 02.31.26.89.23 - Fax : 02.31.26.71.32

www.groupemouen.fr

## Bilan Vibrations / Localisation du 01/01/2018 au 31/12/2018

Date du tir	Heure	Mesures	Charge unitaire	Distance	Vitesse pondérée			Vitesse Supérieure	Surpression	Observations
		Sous-mesures Réf	Charge unitaire (kg)	Distance (m)	Transversale (mm/s)	Verticale (mm/s)	Longitudinale (mm/s)	Vitesse Supérieure (mm/s)	Surpression (dBL)	Observations
14/09/2018	14:00	2018-CE-415	70.0	414	0.650	0.559	1.033	1.033	116.60	RAS
12/10/2018	14:00	2018-CE-316	70.0	492				0.000		Pas de déclenchement. Mesure <0.3 mm/s
19/10/2018	14:01	2018-CE-417	70.0	407	0.440	0.654	1.010	1.010	114.20	RAS
23/11/2018	14:00	2018-CE-518	70.0	360	0.523	0.583	1.823	1.823	115.40	RAS
30/11/2018	14:00	2018-CE-319	70.0	481	0.366	0.266	0.479	0.479	109.90	RAS
07/12/2018	14:02	2018-CE-420	70.0	427	0.398	0.456	0.743	0.743	117.20	RAS
		<i>Moyenne</i>						<i>0.97</i>		
		<i>Seuil Valeurs</i>								
		<i>Maximum</i>			<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>		
		<i>Maximum - Alerte</i>			<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>		

### Localisation : Route de Fleury

Date du tir	Heure	Mesures	Charge unitaire	Distance	Vitesse pondérée			Vitesse Supérieure	Surpression	Observations
		Sous-mesures Réf	Charge unitaire (kg)	Distance (m)	Transversale (mm/s)	Verticale (mm/s)	Longitudinale (mm/s)	Vitesse Supérieure (mm/s)	Surpression (dBL)	Observations
12/01/2018	14:00	2018-CE-301	70.0	279	1.497	2.332	2.249	2.332	109.20	RAS
02/02/2018	14:00	2018-CE-402	70.0	307	1.355	1.352	1.458	1.458	108.40	RAS
16/02/2018	14:00	2018-CE-303	70.0	339	1.597	1.291	2.055	2.055	118.10	RAS
16/03/2018	14:02	2018-CE-504	70.0	367	0.937	1.555	1.446	1.555	108.80	RAS
30/03/2018	14:15	2018-CE-305	70.0	351	2.111	1.141	1.921	2.111	117.60	RAS
13/04/2018	14:00	2018-CE-506	70.0	379	0.784	0.968	1.340	1.340	111.50	RAS
27/04/2018	14:00	2018-CE-407	70.0	323	1.903	1.447	2.019	2.019	110.90	RAS
18/05/2018	14:04	2018-CE-308						0.000		Pas de mesure, appareil en réparation
01/06/2018	14:00	2018-CE-409	70.0	388	0.703	0.774	1.154	1.154	117.60	RAS
22/06/2018	14:00	2018-CE-410	70.0	299	2.664	1.532	2.059	2.664	107.50	RAS
29/06/2018	14:00	2018-CE-511	70.0					0.000		Pas de mesure, problème avec l'enregistreur
24/08/2018	14:00	2018-CE-312	70.0	436	0.509	0.530	0.578	0.578	122.10	RAS
31/08/2018	14:02	2018-CE-413	70.0	298	1.807	1.344	1.294	1.807	108.80	RAS
07/09/2018	14:00	2018-CE-314	50.0	397	0.391	0.167	0.275	0.391	109.90	RAS
14/09/2018	14:00	2018-CE-415	70.0	384	0.699	0.693	0.568	0.699	114.40	RAS
12/10/2018	14:00	2018-CE-316	70.0	433	0.304	0.236	0.303	0.304	116.60	RAS
19/10/2018	14:01	2018-CE-417	70.0	298	1.310	1.410	1.279	1.410	104.20	RAS
23/11/2018	14:00	2018-CE-518	70.0	371	0.967	0.849	0.999	0.999	111.20	RAS
30/11/2018	14:00	2018-CE-319	70.0	420	0.357	0.528	0.521	0.528	116.10	RAS
07/12/2018	14:02	2018-CE-420	70.0	317	1.383	1.284	1.042	1.383	110.90	RAS



Groupe Carrières de Mouen

## CARRIERES D'ETAVAux

101, rue du Général Leclerc - 14790 Verson

Tel : 02.31.26.89.23 - Fax : 02.31.26.71.32

www.groupemouen.fr

## Bilan Vibrations / Localisation du 01/01/2018 au 31/12/2018

		Mesures	Charge unitaire	Distance	Vitesse pondérée			Vitesse Supérieure	Surpression	Observations
Date du tir	Heure	Sous-mesures Réf	Charge unitaire (kg)	Distance (m)	Transversale (mm/s)	Verticale (mm/s)	Longitudinale (mm/s)	Vitesse Supérieure (mm/s)	Surpression (dB)	Observations
		<i>Moyenne</i>						1.24		
		<i>Seuil Valeurs</i>								
		<i>Maximum</i>			10	10	10	10		
		<i>Maximum - Alerte</i>			5	5	5	5		

### Localisation : Sud du Hameau d'Etavaux

		Mesures	Charge unitaire	Distance	Vitesse pondérée			Vitesse Supérieure	Surpression	Observations
Date du tir	Heure	Sous-mesures Réf	Charge unitaire (kg)	Distance (m)	Transversale (mm/s)	Verticale (mm/s)	Longitudinale (mm/s)	Vitesse Supérieure (mm/s)	Surpression (dB)	Observations
12/01/2018	14:00	2018-CE-301	70.0	485	0.371	0.302	0.430	0.430	118.50	RAS
02/02/2018	14:00	2018-CE-402	70.0	446	0.648	0.450	0.698	0.698	110.90	RAS
16/02/2018	14:00	2018-CE-303	70.0	502				0.000		Pas d'enregistrement, problème de batterie sur le capteur
16/03/2018	14:02	2018-CE-504	70.0	368	0.571	0.722	0.691	0.722	114.20	RAS
30/03/2018	14:15	2018-CE-305	70.0	511	0.771	0.317	0.480	0.771	120.10	RAS
13/04/2018	14:00	2018-CE-506	70.0	384	0.540	0.399	0.531	0.540	114.40	RAS
27/04/2018	14:00	2018-CE-407	70.0	453	0.662	0.379	0.453	0.662	120.10	RAS
18/05/2018	14:04	2018-CE-308	70.0	506	0.327	0.295	0.314	0.327	117.80	RAS
01/06/2018	14:00	2018-CE-409	70.0	447	0.606	0.649	0.658	0.658	117.20	RAS
22/06/2018	14:00	2018-CE-410	70.0	463	0.952	0.380	0.629	0.952	115.70	RAS
29/06/2018	14:00	2018-CE-511	70.0	395	0.683	0.442	0.561	0.683	112.80	RAS
24/08/2018	14:00	2018-CE-312	70.0	513	0.272	0.354	0.327	0.354	114.40	RAS
31/08/2018	14:02	2018-CE-413	70.0	471	0.693	0.333	0.394	0.693	111.20	RAS
07/09/2018	14:00	2018-CE-314	50.0	519				0.000		Pas de déclenchement. Mesure <0.3 mm/s
14/09/2018	14:00	2018-CE-415	70.0	455	0.477	0.781	0.669	0.781	112.30	RAS
12/10/2018	14:00	2018-CE-316	70.0	524				0.000		Pas de déclenchement. Mesure <0.3 mm/s
19/10/2018	14:01	2018-CE-417	70.0	481				0.000		Pas de mesure, capteur en panne
23/11/2018	14:00	2018-CE-518	70.0	405	0.797	0.509	0.686	0.797	115.00	RAS
30/11/2018	14:00	2018-CE-319	70.0	517	0.308	0.293	0.287	0.308	121.10	RAS
07/12/2018	14:02	2018-CE-420	70.0	495	0.600	0.238	0.432	0.600	111.50	RAS
		<i>Moyenne</i>						0.50		
		<i>Seuil Valeurs</i>								
		<i>Maximum</i>			10	10	10	10		
		<i>Maximum - Alerte</i>			5	5	5	5		